

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（7時10分現在、第1報）

平成21年 2月 1日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

本日、6時52分に地震が発生しておりますが、7時10分現在の
運転状況は以下の通りです。

号機名	地震発生前の運転状況		7時10分現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1	○		○	
2	○		○	
3	○		○	
4	○		○	

外部への放射能の影響 無し （7時10分時点）

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を実施しております。

以上