

2019年6月28日

福島第二原子力発電所3号機使用済燃料プールにおける  
異物らしきものの発見について

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第二原子力発電所

1. 不適合の概要（発生状況）

2019年6月27日午前11時45分、当所3号機原子炉建屋6階使用済燃料プールにおいて、パトロールを行っていた当社社員が同プール内に異物らしきもの（ワッシャーのようなもの）があることを確認しました。

2. 対応状況

今後、異物らしきものの回収方法について検討し、回収します。

3. 安全性、外部への影響


これによる外部への放射能の影響はありません。

以上



○添付資料

福島第二原子力発電所 現場概略図

### 福島第二原子力発電所 現場概略図



### <3号機 原子炉建屋6階(平面図)>



確認した異物らしきもの