

福島第二原子力発電所における警戒事態該当事象の発生について（第2報）

2021年2月14日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第二原子力発電所

本日午前0時55分、原子力災害対策指針および福島第二原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づき、警戒事態該当事象発生連絡後の状況を別紙の通り連絡しております。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表）

原子力事業所の名称及び場所	福島第二原子力発電所 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12
警戒事態該当事象の発生箇所(注1)	福島第二原子力発電所 1～4号機
警戒事態該当事象の発生時刻(注1)	2021年 2月 13日 23時 17分 (24時間表示)
警戒事態該当事象の種類(注1)	その他 所在市町村で震度6弱以上の地震発生
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 2月13日 23時08分 地震発生 震度6弱:楢葉町 震度5強:富岡町 23時08分 1～4号機使用済燃料プール水位高/低 警報 発生 23時08分 1～4号機使用済燃料プール水位高/低 警報 消灯 23時17分 原子力警戒態勢発令 2月14日 00時21分 4号機 使用済燃料プールからの溢水・漏えいなしを現場で確認 00時31分 3号機 使用済燃料プールからの溢水・漏えいなしを現場で確認 00時40分 2号機 使用済燃料プールからの溢水・漏えいなしを現場で確認 00時47分 1号機 使用済燃料プールからの溢水を現場で確認(約160cc)
その他の事項の対応(注3)	2月13日 23時46分 3, 4号機 区分Ⅲパトロール開始 2月14日 00時05分 廃棄物処理建屋 区分Ⅲパトロール開始 00時08分 1, 2号機 区分Ⅲパトロール開始 00時09分 1～4号機で発生した火報は全て誤報であることを確認

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1)最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2)設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3)発電所警戒本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。