

1/1  
(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について

(20時02分現在、第二報)

2021年3月20日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第二原子力発電所

本日、18時09分頃に発生した地震をうけて、その後の各プラントの状況について以下の通り連絡する。

19時34分 1～4号機 使用済燃料プール並びにサイトバンカ建屋プールからの溢水・漏えいのないことを現場で確認した。

19時49分 1～4号機 原子炉建屋5階ダクトチャンバーから水の漏えいがないことを現場で確認した。

各プラントの点検は継続中。

以上