


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 8/16 5:00 | | -1700 | 0.022 | - | 0.1306 | 0.110 | 0.00E+00 | 2.81E+01 | 6.90E-01 | 7.05E-01 | |
| 8/16 11:00 | | -1650 | 0.022 | - | 0.1295 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.99E+01 | 6.90E-01 | 7.07E-01 | |
| 8/16 17:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1306 | 0.110 | 0.00E+00 | 2.01E+02 | 6.89E-01 | 7.10E-01 | |
| 8/16 23:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1299 | 0.110 | 0.00E+00 | 1.33E+02 | 6.90E-01 | 7.07E-01 | |
| 8/17 5:00 | | -1650 | 0.022 | - | 0.1297 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.53E+01 | 6.88E-01 | 7.06E-01 | |
| 8/17 11:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1307 | 0.110 | 0.00E+00 | 2.59E+01 | 6.89E-01 | 7.03E-01 | |
| 8/17 17:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1295 | 0.110 | 0.00E+00 | 4.16E+02 | 6.89E-01 | 7.04E-01 | |
| 8/17 23:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1302 | 0.110 | 0.00E+00 | 4.96E+01 | 6.88E-01 | 7.08E-01 | |
| 8/18 5:00 | | -1650 | 0.022 | - | 0.1300 | 0.110 | 0.00E+00 | 4.12E+02 | 6.88E-01 | 7.01E-01 | |
| 8/18 11:00 | | -1650 | 0.022 | - | 0.1292 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.40E+02 | 6.87E-01 | 7.07E-01 | |
| 8/18 17:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1303 | 0.110 | 0.00E+00 | 4.31E+01 | 6.88E-01 | 7.00E-01 | |
| 8/18 23:00 | | -1650 | 0.023 | - | 0.1296 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.21E+01 | 6.86E-01 | 7.00E-01 | |
| 8/19 5:00 | | -1700 | 0.022 | - | 0.1293 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.06E+01 | 6.86E-01 | 6.97E-01 | |
| 8/19 11:00 | | -1700 | 0.019 | - | 0.1295 | 0.110 | 0.00E+00 | 7.77E+01 | 6.87E-01 | 6.98E-01 | |
| 8/19 17:00 | | -1700 | 0.019 | - | 0.1280 | 0.110 | 0.00E+00 | 4.33E+02 | 6.86E-01 | 7.01E-01 | |
| 8/19 23:00 | | -1700 | 0.019 | - | 0.1288 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.35E+02 | 6.86E-01 | 6.96E-01 | |
| 8/20 5:00 | | -1700 | 0.018 | - | 0.1284 | 0.110 | 0.00E+00 | 1.15E+02 | 6.86E-01 | 6.96E-01 | |
| 8/20 11:00 | | -1650 | 0.018 | - | 0.1273 | 0.105 | 0.00E+00 | 2.46E+02 | 6.85E-01 | 6.96E-01 | |
| 8/20 17:00 | | -1700 | 0.017 | - | 0.1283 | 0.105 | 0.00E+00 | 3.01E+02 | 6.85E-01 | 6.96E-01 | |
| 8/20 23:00 | | -1700 | 0.017 | - | 0.1277 | 0.105 | 0.00E+00 | 2.71E+01 | 6.85E-01 | 6.96E-01 | |
| 8/21 5:00 | | -1700 | 0.017 | - | 0.1273 | 0.105 | 0.00E+00 | 3.07E+01 | 6.83E-01 | 6.95E-01 | |
| 8/21 11:00 | | -1700 | 0.016 | - | 0.1270 | 0.105 | 0.00E+00 | 3.80E+01 | 6.84E-01 | 6.93E-01 | |
| 8/21 17:00 | | -1700 | 0.016 | - | 0.1260 | 0.105 | 0.00E+00 | 3.47E+01 | 6.83E-01 | 6.94E-01 | |
| 8/21 23:00 | | -1700 | 0.016 | - | 0.1263 | 0.105 | 0.00E+00 | 4.44E+01 | 6.83E-01 | 6.92E-01 | |
| 8/22 5:00 | | -1700 | 0.016 | - | 0.1268 | 0.105 | 0.00E+00 | 3.75E+02 | 6.83E-01 | 6.92E-01 | |
| 8/22 11:00 | | -1700 | 0.016 | - | 0.1258 | 0.105 | 0.00E+00 | 2.10E+02 | 6.82E-01 | 6.92E-01 | |

DS

計器不良 計器不良