


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 9/28 5:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1232 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.47E+01 | 6.69E-01 | 6.79E-01 | |
| 9/28 11:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1233 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.74E+01 | 6.69E-01 | 6.74E-01 | |
| 9/28 17:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1235 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.74E+01 | 6.69E-01 | 6.73E-01 | |
| 9/28 23:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1236 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.45E+01 | 6.70E-01 | 6.74E-01 | |
| 9/29 5:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1235 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.44E+01 | 6.70E-01 | 6.75E-01 | |
| 9/29 11:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1235 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.68E+01 | 6.70E-01 | 6.74E-01 | |
| 9/29 17:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1235 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.80E+01 | 6.70E-01 | 6.74E-01 | |
| 9/29 23:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1235 | 0.100 | 0.00E+00 | 4.50E+01 | 6.70E-01 | 6.75E-01 | |
| 9/30 5:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1232 | 0.100 | 0.00E+00 | 4.05E+02 | 6.70E-01 | 6.76E-01 | |
| 9/30 11:00 | | -1650 | 0.014 | - | 0.1230 | 0.100 | 0.00E+00 | 5.12E+02 | 6.70E-01 | 6.76E-01 | |
| 9/30 17:00 | | -1700 | 0.014 | - | 0.1228 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.97E+01 | 6.70E-01 | 6.79E-01 | |
| 9/30 23:00 | | -1700 | 0.014 | - | 0.1226 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.34E+01 | 6.70E-01 | 6.79E-01 | |
| 10/1 5:00 | | -1700 | 0.014 | - | 0.1225 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.96E+01 | 6.70E-01 | 6.79E-01 | |
| 10/1 11:00 | | -1700 | 0.014 | - | 0.1226 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.36E+01 | 6.71E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/1 17:00 | | -1700 | 0.014 | - | 0.1228 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.83E+01 | 6.71E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/1 23:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1228 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.19E+01 | 6.70E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/2 5:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1228 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.85E+01 | 6.70E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/2 11:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1227 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.98E+01 | 6.70E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/2 17:00 | | -1750 | 0.013 | - | 0.1228 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.67E+01 | 6.70E-01 | 6.80E-01 | |
| 10/2 23:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1227 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.73E+01 | 6.71E-01 | 6.78E-01 | |
| 10/3 5:00 | | -1600 | 0.013 | - | 0.1225 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.09E+01 | 6.71E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/3 11:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1225 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.78E+01 | 6.70E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/3 17:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1227 | 0.100 | 0.00E+00 | 3.77E+01 | 6.70E-01 | 6.78E-01 | |
| 10/3 23:00 | | -1700 | 0.013 | - | 0.1227 | 0.100 | 0.00E+00 | 4.25E+01 | 6.70E-01 | 6.77E-01 | |
| 10/4 5:00 | | -1750 | 0.012 | - | 0.1227 | 0.100 | 0.00E+00 | 2.75E+01 | 6.71E-01 | 6.75E-01 | |

DS

計器不良 計器不良