


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 10/26 5:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1192 | 0.095 | 0.00E+00 | 3.06E+01 | 6.41E-01 | 6.48E-01 | |
| 10/26 11:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1195 | 0.095 | 0.00E+00 | 2.98E+01 | 6.47E-01 | 6.53E-01 | |
| 10/26 17:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1204 | 0.095 | 0.00E+00 | 4.52E+01 | 6.51E-01 | 6.56E-01 | |
| 10/26 23:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1208 | 0.095 | 0.00E+00 | 4.95E+02 | 6.53E-01 | 6.60E-01 | |
| 10/27 5:00 | | -1800 | 0.009 | - | 0.1205 | 0.095 | 0.00E+00 | 3.05E+01 | 6.55E-01 | 6.63E-01 | |
| 10/27 11:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1205 | 0.095 | 0.00E+00 | 4.07E+01 | 6.57E-01 | 6.65E-01 | |
| 10/27 17:00 | | -1700 | 0.009 | - | 0.1211 | 0.095 | 0.00E+00 | 2.53E+01 | 6.59E-01 | 6.65E-01 | |
| 10/27 23:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1211 | 0.095 | 0.00E+00 | 4.11E+01 | 6.60E-01 | 6.66E-01 | |
| 10/28 5:00 | | -1750 | 0.009 | - | 0.1210 | 0.095 | 0.00E+00 | 2.96E+02 | 6.60E-01 | 6.68E-01 | |
| 10/28 11:00 | | -1770 | 0.009 | - | 0.1219 | 0.087 | 1.00E-02 | 2.78E+02 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/28 17:00 | | -1760 | 0.009 | - | 0.1220 | 0.088 | 1.00E-02 | 2.78E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/28 23:00 | | -1790 | 0.009 | - | 0.1222 | 0.088 | 1.00E-02 | 3.36E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/29 5:00 | | -1790 | 0.010 | - | 0.1222 | 0.088 | 1.00E-02 | 4.13E+02 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/29 11:00 | | -1770 | 0.011 | - | 0.1222 | 0.088 | 1.00E-02 | 2.96E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/29 17:00 | | -1770 | 0.011 | - | 0.1223 | 0.087 | 1.00E-02 | 2.19E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/29 23:00 | | -1780 | 0.012 | - | 0.1233 | 0.089 | 1.00E-02 | 3.31E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/30 5:00 | | -1780 | 0.013 | - | 0.1241 | 0.089 | 1.00E-02 | 3.97E+02 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/30 11:00 | | -1770 | 0.013 | - | 0.1246 | 0.089 | 1.00E-02 | 2.07E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/30 17:00 | | -1770 | 0.013 | - | 0.1250 | 0.090 | 1.00E-02 | 3.09E+02 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/30 23:00 | | -1770 | 0.014 | - | 0.1250 | 0.090 | 1.00E-02 | 3.38E+02 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/31 5:00 | | -1780 | 0.014 | - | 0.1248 | 0.090 | 1.00E-02 | 2.14E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/31 11:00 | | -1780 | 0.015 | - | 0.1248 | 0.090 | 1.00E-02 | 3.49E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/31 17:00 | | -1770 | 0.015 | - | 0.1248 | 0.090 | 1.00E-02 | 2.50E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 10/31 23:00 | | -1780 | 0.014 | - | 0.1244 | 0.090 | 1.00E-02 | 2.46E+01 | 6.60E-01 | 6.70E-01 | |
| 11/1 5:00 | | -1790 | 0.014 | - | 0.1243 | 0.089 | 1.00E-02 | 3.91E+02 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |
| 11/1 11:00 | | -1780 | 0.013 | - | 0.1243 | 0.090 | 1.00E-02 | 3.85E+02 | 6.60E-01 | 6.80E-01 | |

DS

計器不良 計器不良