福島第一原子力発電所2号機　温度に関するパラメータ



※vessel bottom above skirt jot(TE-2-3-69F3)
に
ついて、温度計の信頼性評価の結果、「故障」と
評価された為、グラフから削除