

## 地下貯水槽 分析結果(平成26年7月18日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:41	/	7:52	/	8:10	7:55	/	/	/	/	/	/	/	/
塩素濃度(ppm)		8	/	9	/	7	3	/	/	/	/	/	/	/	/
放射性物質濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	I-131	<2.5E-2	/	<2.8E-2	/	<1.7E-2	<2.6E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-134	<3.7E-2	/	<4.3E-2	/	<3.8E-2	<4.1E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-137	<5.6E-2	/	<6.5E-2	/	<6.0E-2	<6.6E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	その他ガンマ核種	ND	/	ND	/	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ		2.6E-1	/	8.2E-2	/	1.1E-1	<3.0E-2	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:37	/	7:32	/	8:12	8:04	/	/	/	/	/	/	/	/
塩素濃度(ppm)		10	/	12	/	9	8	/	/	/	/	/	/	/	/
放射性物質濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	I-131	<2.7E-2	/	<2.8E-2	/	<2.2E-2	<2.8E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-134	<5.6E-2	/	<4.2E-2	/	<3.8E-2	<4.2E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-137	<5.7E-2	/	<6.8E-2	/	<5.8E-2	<6.4E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	その他ガンマ核種	ND	/	ND	/	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ		5.6E+1	/	1.4E+1	/	1.6E+1	7.5E+0	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注1) . E± とは、 . ×10<sup>±</sup> と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。

(注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。