

地下貯水槽 分析結果(平成26年11月9日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:26	/	7:32	/	7:16	7:11	/	/	/	/	/	/	/	/
塩素濃度 (ppm)		9	/	10	/	4	3	/	/	/	/	/	/	/	/
放射 性物 質濃 度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.9E-2	/	<2.2E-2	/	<2.4E-2	<2.5E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-134	<4.2E-2	/	<3.9E-2	/	<4.0E-2	<4.0E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-137	<6.5E-2	/	<6.2E-2	/	<6.5E-2	<6.2E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	その他ガンマ核種	ND	/	ND	/	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ		2.4E-1	/	<2.8E-2	/	<2.8E-2	<2.8E-2	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:28	/	7:22	/	7:19	7:08	/	/	/	/	/	/	/	/
塩素濃度 (ppm)		10	/	9	/	7	7	/	/	/	/	/	/	/	/
放射 性物 質濃 度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.8E-2	/	<2.0E-2	/	<2.2E-2	<1.9E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-134	<4.5E-2	/	<4.5E-2	/	<3.8E-2	<3.6E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-137	<6.5E-2	/	<6.2E-2	/	<6.6E-2	<5.7E-2	/	/	/	/	/	/	/	/
	その他ガンマ核種	ND	/	ND	/	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ		6.7E+1	/	9.6E+0	/	7.3E+0	2.7E+0	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

- (注1) . E± とは、 . × 10[±] と同じ意味である。
 (注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。
 (注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。