

地下貯水槽 分析結果(2015年6月4日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:13	6:03	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	39	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:18	6:08	/	/	/	/	6:14	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	2,500	11,000	/	/	/	/	ND(30)		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。