

地下貯水槽 分析結果(2015年6月17日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:15		6:34											
全ベータ(Bq/L)	110		ND(24)											

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:20	6:25	6:10	6:29										
全ベータ(Bq/L)	95,000	ND(24)	15,000	ND(24)										

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。