

## 地下貯水槽 分析結果(2015年6月18日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |     |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |              |     |     |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 北東側          | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側  | 南西側    | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | /            | /   | /   | /   | 6:09 | 6:02   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /            | /   | /   | /   | 26   | ND(24) | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |     |     |     |       |        |     |     |     |     |        |       |     |     |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|
|            |                |     |     |     |       |        |     |     |     |     |        |       |     |     |
|            | 北東側            | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側   | 南西側    | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側    | 南西側   | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | /              | /   | /   | /   | 6:12  | 6:06   | /   | /   | /   | /   | 6:10   | 採取できず | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /              | /   | /   | /   | 2,300 | 24,000 | /   | /   | /   | /   | ND(24) |       | /   | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。