

地下貯水槽 分析結果(2015年7月2日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:19	6:09	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	390	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:24	6:14	/	/	/	/	6:30	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	2,100	15,000	/	/	/	/	ND(24)		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。