

## 地下貯水槽 分析結果(2015年7月8日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:10	/	6:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	130	/	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:13	6:17	6:06	6:21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	85,000	ND(24)	33,000	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。