

地下貯水槽 分析結果(2015年7月9日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:12	6:05	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	460	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:15	6:08	/	/	/	/	6:12	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	2,600	13,000	/	/	/	/	24		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。