

## 地下貯水槽 トリチウム分析結果(2015年9月2日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取日	9月2日	/	9月2日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	6:11	/	6:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	ND(210)	/	ND(210)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取日	9月2日	9月2日	9月2日	9月2日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	6:18	6:23	6:06	6:29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
トリチウム(Bq/L)	410	ND(200)	250	ND(200)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウムは月1回分析を行っている。

(注2)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。