

地下貯水槽 分析結果(2015年9月24日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:06	6:00	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	ND(20)	ND(20)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:08	6:02	/	/	/	/	6:10	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	9,200	1,400	/	/	/	/	48		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。