

## 地下貯水槽 分析結果(2015年10月14日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	7:57	/	8:18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	69	/	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	8:02	8:06	7:52	8:14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	52,000	ND(24)	9,100	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。