

地下貯水槽 分析結果(2015年12月11日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)														
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	
採取時刻	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8:25	8:13	8:47	8:36	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND(22)	ND(22)	ND(22)	ND(22)	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)														
							*		*				*		
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	
採取時刻	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。