

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131(Bq/L)

測定場所	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29						
	ND(6.6)	ND(5.4)	ND(6.2)	ND(5.8)	ND(6.0)	ND(7.5)	ND(7.0)	ND(6.8)	ND(7.0)	ND(7.5)	ND(6.2)	ND(8.0)	ND(6.7)	ND(6.2)	ND(8.0)						
	ND(6.2)	ND(6.4)	ND(6.0)	ND(6.4)	ND(8.1)	ND(6.8)	ND(6.2)	ND(5.8)	ND(7.2)	ND(6.0)	ND(5.8)	ND(5.4)	ND(5.8)	ND(7.8)	ND(5.2)						
	ND(6.0)	ND(6.1)	ND(7.2)	ND(5.4)	ND(6.4)	ND(7.2)	ND(5.8)	ND(7.5)	ND(6.6)	ND(7.3)	ND(7.4)	ND(7.5)	ND(7.4)	ND(6.9)	ND(6.8)						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ND(5.6)	ND(5.9)	ND(7.1)	ND(6.1)	ND(6.6)	ND(7.4)	ND(7.3)	ND(6.0)	ND(7.7)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(5.6)	ND(6.7)						
	-	ND(6.4)	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-						
	ND(6.4)	ND(9.0)	ND(7.1)	ND(6.4)	ND(9.0)	ND(6.8)	ND(7.7)	ND(7.8)	ND(7.9)	ND(7.3)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(7.1)	ND(7.7)	ND(6.7)						
	ND(6.0)	ND(5.5)	ND(6.2)	ND(6.1)	ND(5.2)	ND(8.0)	ND(6.6)	ND(7.7)	ND(6.8)	ND(7.5)	ND(7.5)	ND(7.7)	ND(7.2)	ND(6.6)	ND(6.0)						
	ND(6.0)	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(5.2)	ND(7.8)	ND(6.7)	ND(7.2)	ND(7.0)	ND(8.3)	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(7.5)	ND(6.9)	ND(5.8)	ND(7.2)						

Cs-134(Bq/L)

測定場所	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29						
	ND(17)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(9.9)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(13)	ND(11)	ND(11)						
	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(13)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)						
	ND(10)	ND(15)	ND(9.1)	ND(11)	ND(12)	ND(13)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(9.8)	ND(9.8)	ND(11)	ND(15)	ND(12)	ND(16)	ND(12)	ND(12)	ND(13)	ND(11)	ND(10)	ND(12)						
	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-						
	14	16	17	16	20	11	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(12)	15	ND(11)	ND(13)	ND(11)						
	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)						
	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(13)	ND(12)	ND(12)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(12)	ND(11)						

Cs-137(Bq/L)

測定場所	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29						
	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(19)	ND(17)	ND(18)	ND(19)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(18)						
	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(17)						
	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(18)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(19)						
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)						
	-	ND(16)	-	-	-	-	-	-	-	ND(19)	-	-	-	-	-						
	53	64	79	34	45	31	35	41	39	49	53	50	44	51	35						
	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	ND(16)	ND(19)	ND(17)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(17)	ND(17)						
	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(19)	ND(17)						

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26～)  
 を追加で測定。(H23 5/30～)  
 を追加で測定。(H23 8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東