

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29					
	ND(6.6)	ND(5.7)	ND(5.7)	ND(7.5)	ND(7.3)	ND(8.7)	ND(6.8)	ND(7.1)	ND(8.2)	ND(6.1)	ND(6.4)	ND(7.7)	ND(7.0)	ND(7.4)	ND(5.5)					
	ND(6.2)	ND(6.6)	ND(6.6)	ND(5.1)	ND(6.4)	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(6.8)	ND(6.9)	ND(6.2)	ND(5.9)	ND(7.2)	ND(5.5)	ND(6.4)	ND(6.6)					
	ND(6.1)	ND(4.8)	ND(7.1)	ND(6.2)	ND(7.0)	ND(7.2)	ND(6.3)	ND(5.4)	ND(7.0)	ND(6.8)	ND(5.7)	ND(5.2)	ND(6.6)	ND(6.5)	ND(7.7)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(6.3)	ND(7.5)	ND(6.8)	ND(4.9)	ND(6.3)	ND(6.2)	ND(6.0)	ND(6.1)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(6.2)	ND(6.3)	ND(6.1)					
	-	ND(6.4)	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-	-	-	-	-					
	ND(7.2)	ND(9.0)	ND(7.5)	ND(8.0)	ND(7.5)	ND(7.5)	ND(7.7)	ND(8.4)	ND(6.5)	ND(7.8)	ND(7.2)	ND(6.3)	ND(7.5)	ND(7.2)	ND(7.2)					
	ND(6.4)	ND(6.3)	ND(5.3)	ND(6.6)	ND(6.5)	ND(5.5)	ND(6.9)	ND(6.6)	ND(6.5)	ND(6.8)	ND(5.7)	ND(7.3)	ND(7.7)	ND(6.5)	ND(5.7)					
	ND(6.6)	ND(6.2)	ND(7.0)	ND(6.0)	ND(4.9)	ND(6.3)	ND(6.6)	ND(6.8)	ND(5.7)	ND(6.2)	ND(6.8)	ND(6.3)	ND(6.5)	ND(6.6)	ND(6.2)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29					
	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(9.7)	11	ND(9.8)	ND(9.9)	ND(9.2)	ND(10)	ND(9.8)	ND(9.6)	ND(9.3)	ND(11)	ND(10)					
	ND(10)	ND(10)	ND(9.0)	ND(9.8)	ND(9.8)	ND(10)	ND(11)	ND(9.7)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(9.9)	ND(10)	ND(9.2)					
	ND(9.8)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(8.4)	ND(9.0)	ND(10)	ND(8.9)	ND(15)	ND(10)	ND(8.9)	ND(9.9)	ND(9.8)	ND(11)	ND(9.2)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(10)	ND(9.1)	ND(11)	ND(9.7)	ND(12)	ND(10)	ND(10)	ND(9.6)	ND(11)	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.6)	ND(10)	ND(11)	ND(9.5)					
	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-	ND(9.9)	-	-	-	-	-	-					
	17	14	14	22	21	16	11	13	15	13	21	12	ND(10)	ND(11)	14					
	ND(9.3)	ND(10)	ND(9.6)	ND(9.8)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(8.9)	ND(11)	ND(9.9)	ND(9.8)	ND(11)	ND(9.9)	ND(10)	ND(9.9)					
	ND(10)	ND(9.6)	ND(9.6)	ND(13)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(9.6)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(10)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29					
	ND(18)	ND(18)	ND(17)	18	ND(16)	36	ND(18)	ND(17)	19	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)					
	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(17)					
	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(18)					
	-	ND(17)	-	-	-	-	-	-	ND(16)	-	-	-	-	-	-					
	84	57	84	80	99	86	66	43	55	54	65	53	40	56	46					
	ND(17)	ND(19)	ND(17)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(19)	ND(18)					
	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(19)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(16)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29～)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26～)  
 を追加で測定。(2011/5/30～)  
 を追加で測定。(2011/8/2～)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東