

地下貯水槽 分析結果(2016年1月4日分)

| | 地下貯水槽(ドレン孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7:04 | 7:00 |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND(20) | ND(20) |

| | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | * | | * | | | | * | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/L) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。