

地下貯水槽 分析結果(2016年3月3日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	9:16	9:24	/	/	8:48	8:28	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	82	ND(22)	/	/	950	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	8:54	8:38	/	/	/	/	8:12	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	3,400	6,200	/	/	/	/	ND(24)		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。