

地下貯水槽 分析結果(2016年3月23日分)

| | 地下貯水槽(ドレン孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | 7:58 | | 8:11 | | | | | | | | | | | |
| 全ベータ(Bq/L) | 87 | | ND(22) | | | | | | | | | | | |

| | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | * | | * | | | | * | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | 7:51 | 8:01 | 7:55 | 8:06 | | | | | | | | | | |
| 全ベータ(Bq/L) | 110,000 | ND(24) | 63,000 | ND(24) | | | | | | | | | | |

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。