

## 地下貯水槽 分析結果(2016年5月5日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:07	7:00	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	990	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:46	7:07	/	/	7:12	6:55	/	/	/	/	7:22	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	200,000	27,000	/	/	10,000	9,400	/	/	/	/	ND(24)	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。