

地下貯水槽 分析結果(2016年7月8日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:48	7:24	/	/	/	/	/	/	8:55	8:37	8:44	9:00	/	/
全ベータ(Bq/L)	280	ND(22)	/	/	/	/	/	/	ND(22)	ND(22)	ND(22)	ND(22)	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:43	7:18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	110,000	8,400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。