

地下貯水槽 分析結果(2016年8月31日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:39	7:15	8:14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	250	ND(20)	30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
					*		*						*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:42	7:08	6:58	7:36	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	50,000	930	26,000	ND(20)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。