

## 地下貯水槽 分析結果(2016年9月14日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:27	8:03	8:57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	270	ND(22)	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
					*		*						*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:19	7:57	7:37	8:25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	38,000	98	9,700	58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。