

地下貯水槽 分析結果(2016年9月15日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	8:47	8:56	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	ND(20)	ND(20)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:28	8:06	/	/	8:51	7:46	/	/	/	/	9:07	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	39,000	110	/	/	64,000	1,700	/	/	/	/	61	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。