

地下貯水槽 分析結果(2016年10月12日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:26	8:09	9:04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	200	ND(26)	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
					*		*						*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:32	8:05	7:42	8:21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	19,000	61	8,400	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。