

## 地下貯水槽 分析結果(2016年11月24日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |     |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |              |     |     |     |      |        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 北東側          | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側  | 南西側    | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | /            | /   | /   | /   | 8:37 | 8:49   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /            | /   | /   | /   | 280  | ND(22) | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |     |     |     |        |       |     |     |     |     |      |       |     |     |
|------------|----------------|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|
|            |                |     |     |     |        |       | *   |     | *   |     |      |       | *   |     |
|            | 北東側            | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側    | 南西側   | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側  | 南東側   | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | /              | /   | /   | /   | 8:43   | 7:51  | /   | /   | /   | /   | 9:05 | 採取できず | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /              | /   | /   | /   | 36,000 | 2,300 | /   | /   | /   | /   | 33   |       | /   | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。