

## 地下貯水槽 分析結果(2016年12月7日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:28	8:08	9:08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	280	ND(24)	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:35	8:00	7:43	8:20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	63,000	99	11,000	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。