

地下貯水槽 分析結果(2016年12月8日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	8:32	8:44	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	430	ND(28)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	8:39	7:52	/	/	/	/	8:58	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	18,000	1,900	/	/	/	/	ND(24)	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。