

## 地下貯水槽 分析結果(2016年12月9日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |     |     |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
|            | i            |     | ii  |     | iii |     | iv  |     | v      |        | vi     |        | vii |     |
|            | 北東側          | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側    | 南東側    | 北西側    | 南東側    | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | /            | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | 8:57   | 8:50   | 9:09   | 9:01   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /            | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | ND(26) | ND(26) | ND(26) | ND(26) | /   | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |       |     |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|            | i              |     | ii  |     | iii |     | iv * |     | v * |     | vi  |     | vii * |     |
|            | 北東側            | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側  | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側   | 南西側 |
| 採取時刻       | /              | /   | /   | /   | /   | /   | /    | /   | /   | /   | /   | /   | /     | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | /              | /   | /   | /   | /   | /   | /    | /   | /   | /   | /   | /   | /     | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 iv、v、vii は、採取対象としていない。