

## 地下貯水槽 分析結果(2016年12月21日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:39	8:13	9:07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	270	ND(26)	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:46	8:08	7:52	8:33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	63,000	100	11,000	ND(28)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。