

## 地下貯水槽 分析結果(2017年1月4日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |              |        |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 北東側          | 南西側    | 北東側    | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 8:24         | 8:03   | 9:06   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | 260          | ND(28) | ND(28) | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |       |       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |                |       |       |        |     |     | *   |     | *   |     |     |     | *   |     |
|            | 北東側            | 南西側   | 北東側   | 南西側    | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 8:32           | 7:57  | 7:34  | 8:16   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | 63,000         | 1,100 | 8,600 | ND(24) | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。