

地下貯水槽 分析結果(2017年9月1日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:12	7:18	/	/	/	/	/	/	7:42	7:50
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	1,200	ND(26)	/	/	/	/	/	/	ND(26)	ND(26)

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:06	5:50	/	/	/	/	7:34	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	11,000	13,000	/	/	/	/	ND(27)	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。