

### 地下貯水槽 分析結果(2018年1月3日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |              |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 北東側          | 南西側 | 北東側    | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 7:25         |     | 7:55   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 全ベータ(Bq/L) | 60           |     | ND(22) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |                |      |       |        |     |     | *   |     | *   |     |     |     | *   |     |
|            | 北東側            | 南西側  | 北東側   | 南西側    | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 7:18           | 7:37 | 7:07  | 7:46   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 全ベータ(Bq/L) | 70,000         | 51   | 7,300 | ND(24) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。