

地下貯水槽 分析結果(2018年5月2日分)

| | 地下貯水槽(ドレン孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | 7:45 | | 8:20 | | | | | | | | | | | |
| 全ベータ(Bq/L) | 74 | | ND(23) | | | | | | | | | | | |

| | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | * | | * | | | | * | |
| | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | 7:36 | 7:56 | 7:17 | 8:08 | | | | | | | | | | |
| 全ベータ(Bq/L) | 120,000 | 38 | 8,800 | ND(21) | | | | | | | | | | |

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。