

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年7月1日～7月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
7月1日	8,450	1,550	8,700	1,300	8,580	1,420	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
7月2日	8,400	1,600	8,650	1,350	8,630	1,370	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
7月3日	8,350	1,650	8,610	1,390	8,610	1,390	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
7月4日	8,350	1,650	8,580	1,420	8,600	1,400	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
7月5日	8,400	1,600	8,670	1,330	8,660	1,340	10,000	0	10,020	-20	10,000	0	10,010	-10
7月6日	8,400	1,600	8,670	1,330	8,600	1,400	9,950	50	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
7月7日	8,400	1,600	8,600	1,400	8,560	1,440	10,000	0	9,970	30	10,000	0	9,990	10
7月8日	8,400	1,600	8,600	1,400	8,580	1,420	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
7月9日	8,350	1,650	8,560	1,440	8,590	1,410	10,000	0	10,020	-20	10,010	-10	10,020	-20
7月10日	8,600	1,400	9,080	920	8,840	1,160	10,050	-50	10,040	-40	10,030	-30	10,040	-40
7月11日	8,600	1,400	8,980	1,020	8,850	1,150	9,950	50	10,050	-50	10,050	-50	10,050	-50
7月12日	8,600	1,400	8,810	1,190	8,680	1,320	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,010	-10
7月13日	8,500	1,500	8,700	1,300	8,640	1,360	10,000	0	10,000	0	9,990	10	10,000	0
7月14日	8,450	1,550	8,640	1,360	8,580	1,420	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
7月15日	8,350	1,650	8,610	1,390	8,610	1,390	10,000	0	9,990	10	10,010	-10	10,000	0
7月16日	8,400	1,600	8,590	1,410	8,600	1,400	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
7月17日	8,450	1,550	8,580	1,420	8,600	1,400	10,000	0	10,000	0	10,020	-20	10,000	0
7月18日	8,600	1,400	9,090	910	8,770	1,230	10,050	-50	10,100	-100	10,100	-100	10,100	-100
7月19日	8,550	1,450	8,830	1,170	8,750	1,250	10,000	0	10,010	-10	10,000	0	10,020	-20
7月20日	8,600	1,400	8,920	1,080	8,780	1,220	10,000	0	10,030	-30	10,020	-20	10,030	-30
7月21日	8,600	1,400	9,000	1,000	8,800	1,200	10,000	0	10,040	-40	10,040	-40	10,040	-40
7月22日	8,550	1,450	8,790	1,210	8,730	1,270	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10	10,020	-20
7月23日	8,550	1,450	8,770	1,230	8,750	1,250	10,000	0	10,010	-10	10,000	0	10,010	-10
7月24日	8,550	1,450	8,720	1,280	8,690	1,310	10,000	0	10,000	0	10,010	-10	10,010	-10
7月25日	8,500	1,500	8,650	1,350	8,660	1,340	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,000	0
7月26日	8,450	1,550	8,600	1,400	8,640	1,360	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
7月27日	8,400	1,600	8,560	1,440	8,580	1,420	10,000	0	9,990	10	9,990	10	9,990	10
7月28日	8,400	1,600	8,550	1,450	8,590	1,410	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
7月29日	8,350	1,650	8,520	1,480	8,560	1,440	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
7月30日	8,300	1,700	8,440	1,560	8,500	1,500	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
7月31日	8,350	1,650	8,430	1,570	8,500	1,500	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,980	20

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の7/10,18、No.151の7/5,9～11,18～23、No.152の7/9～11,15,17,18,20～22,24、No.153の7/5,6,9～12,18～24は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。