



## 3号機原子炉建屋1階主蒸気隔離弁室近傍における水漏れについて

### < 概要 >

- 1月18日14時40分頃，3号機原子炉建屋瓦礫撤去用ロボットのカメラ画像を確認していた当社社員が，3号機原子炉建屋1階北東エリアの主蒸気隔離弁室の扉付近から，その近傍に設置されている床ドレンファンネル（排水口）に向かって水が流れていることを発見。
- 当該漏えい水は，原子炉建屋内の床ドレンファンネルへ流入しており，原子炉建屋外への流出のおそれはない。
- なお，モニタリングポスト指示値の有意な変動，およびプラントパラメータの異常は確認されていない。



3号 原子炉建屋1階 概略平面図