


# 福島第一原子力発電所


## 2号機海水配管トレンチ内部 カメラ観測状況

< 参考資料 >  
平成26年1月20日  
東京電力株式会社

### 立坑Aカメラ観測状況(1)




### ケーブルトレイ(水面上部)




(参考) ケーブルトレイ 建屋取合部写真  
(震災前2号機立坑A)

# 立坑 A カメラ観測状況 ( 2 )

## 配管(水中部)



## 配管(水中部)



(参考) 配管・支持架台写真  
(震災前 2号機立坑A)



(参考) 配管フランジ継手部付近写真  
(震災前 2号機立坑A)