

福島第一原子力発電所 G 4 エリア A 5 - A 6 タンク連結弁からの水滴下について

【 参 考 資 料 】
平成 26 年 9 月 4 日
東京電力株式会社

現場状況写真



漏えいした弁（閉状態）



漏えい後の養生状況

撮影日：平成26年9月4日
提 供：東京電力株式会社