

福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋カバー解体工事 750tクローラークレーン（1号機）作動油のにじみの確認について

< 参考資料 >
平成26年11月12日
東京電力株式会社


概要

本今朝、1号機原子炉建屋カバー解体工事に使用する750tクローラークレーンの始業前点検を実施した際、油圧系統の配管からの作動油のにじみを確認した。

対応

作業安全に万全を期す観点から、本日、750tクローラークレーンを使用する作業は中止した。今後、にじみ箇所の配管を交換、点検実施ののちに、750tクローラークレーンを使用する作業を再開する予定。

現時点では、にじみ箇所の配管の交換および点検実施は11月17日（月）の予定。



750tクローラークレーン上部本体図

