

福島第一原子力発電所における 安全点検是正処置の実施状況について

参考資料
平成27年1月26日
東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

フェーシング工事（地下水バイパス周辺）



是正前



是正後(開口部にバリケードを設置)

3号機トレンチ充填工事（3号機立坑B）



是正前



是正後(安全帯使用の標識を設置)

凍土遮水壁設置工事（4号機原子炉建屋西側）



是正前



是正後(接触防止のバリケードを設置)

以上