

福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体の着手について

< 飛散防止剤の散布を開始 >

本日、1号機原子炉建屋カバー解体に着手しました。

本日は屋根パネル（北1、北2）からオペレーティングフロア上のガレキ表面および屋根パネルの裏面へ飛散防止剤を散布しました。（14ヶ所）

放射性物質濃度を監視しているダストモニタに有意な変動はありませんでした。

明日以降、同様な作業を行っていきます。

< 概要 >


■ 作業日
2015年5月15日

■ 作業時間
午前6時39分～午前11時17分

建屋外観



北1 屋根パネル飛散防止剤散布状況



北2 屋根パネル飛散防止剤散布状況
(カバー内)

