


福島第一原子力発電所 1号機カバー解体工事における 梁吊り治具の不具合について

< 参考資料 >
2017年4月5日
東京電力ホールディングス株式会社

■ 上段西側梁の取り外し作業

[カバー柱・梁取り外し順番図]



内番号は解体順番を示す

柱名称	梁名称
-----	-----

概要

- 1号機原子炉建屋カバー解体工事にてカバー梁取り外し作業中、カバー梁吊り治具（以降吊り治具）の自動玉掛装置電源がなくなり、吊り治具が外れなくなった。
- 発電機から介錯ロープBOX開閉用の介錯ロープ電源ケーブルと自動玉掛装置に電源を供給
- 電動チェーンブロックを作動させた際、介錯ロープ用電源ケーブルを巻き込んで破損し、発電機メインブレーカーがトリップしたことにより吊り治具用電源がなくなったものと推定

