

# 福島第一原子力発電所 サブドレン前処理フィルタ 3 A ドレンヘッドホース接続部からの水の漏えい

< 参 考 資 料 >  
2 0 1 8 年 1 月 9 日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 発見日時 : 2018年1月8日 (月) 午前11時46分頃
- 発生場所 : サブドレン浄化建屋
- 漏えい箇所 : サブドレン前処理フィルタ 3 A ドレンヘッドホース  
接続部
- 発見者 : 当社社員
- 漏えい範囲 : 約0.3m×0.15m×深さ2mm
- 拡大防止処置 : サブドレン前処理フィルタ 1 A から水抜き中に 3 A  
ドレンヘッドホースから水が漏えいしたため、水抜  
きを中止した。
- 漏えい継続の有無 : 停止中
- 外部への影響 : 漏えいした水は堰内に留まっており、拭き取り処理  
済み
- 放射能濃度 : スミヤ測定及び表面線量率測定の結果、サブドレン  
浄化建屋内のバックグラウンドと同等 (4 $\mu$ Sv/h) で  
あった。

# 系統概略図

