

<参考資料>

# タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について

2018年3月30日

**TEPCO**


---

東京電力ホールディングス株式会社

# モニタリング計画（観測点の配置）



● 港湾口北東側      ● 港湾口東側      港湾口南東側 ●



基本的な測定項目及び頻度

γ線	全β	H-3	Sr-90
1回/週	1回/週	1回/週	1回/月

- ・天候により採取できない場合がある。
- ・必要に応じて測定頻度を見直す。
- ・港湾内海水については排水路付け替えの影響をモニタリングするため、γ線、全βについて当面の間1回/日としている。


\* : 2017.2.11以降サクリング箇所を南に50m移動





# タービン建屋東側の地下水濃度 (2/2)


<2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>




# 1号機北側の地下水の濃度推移 (1/2)



## 1号機北側の地下水の濃度推移 (H-3)




## 1号機北側の地下水の濃度推移 (全β)



# 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)

## 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)




- ◆ 地下水No.1  
H-3
- ◆ 地下水No.1-6  
H-3
- 地下水No.1-8  
H-3
- 地下水No.1-9  
H-3
- 地下水No.1-9  
H-3ND値
- ▲ 地下水No.1-11  
H-3
- 地下水No.1-12  
H-3
- 地下水No.1-14  
H-3
- 地下水No.1-16  
H-3
- 地下水No.1-17  
H-3
- ▲ 1,2uウィルポイント  
H-3
- ▲ 1,2u改修ウィル  
H-3



# 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



## 1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β、Sr-90)



- ◆ 地下水No.1 全β
- ◆ 地下水No.1 Sr-90
- ◆ 地下水No.1-6 全β
- 地下水No.1-8 全β
- 地下水No.1-9 全β
- 地下水No.1-9 全βND値
- ▲ 地下水No.1-11 全β
- 地下水No.1-12 全β
- 地下水No.1-14 全β
- 地下水No.1-16 全β
- 地下水No.1-17 全β
- ▲ 1,2uウエルポイント 全β
- ▲ 1,2u改修ウエル 全β


検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同じ。



# 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)




## 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)



# 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



## 2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)




: 2017/2/2 ~ 10/26, 2018/2/1 ~ 揚水停止のため採取していない。

# 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)



## 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)




- 地下水No.3 H-3
- 地下水No.3-2 H-3
- ▲ 地下水No.3-3 H-3
- ▲ 地下水No.3-4 H-3
- ◆ 地下水No.3-5<sup>1</sup> H-3
- ◇ 地下水No.3-5 H-3ND値
- 3,4uウレイト H-3
- 3,4u改修ウレイト H-3<sup>2</sup>

検出限界値未満の場合は 〇 で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

<sup>1</sup> 2015/5/20 ~ 7/8 水位低下のため採取できず。

<sup>2</sup> 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。2017/2/2 ~ 2017/8/31、2018/2/1 ~ 揚水停止のため採取していない。

## 3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β)



- 地下水No.3 全β
- 地下水No.3-2 全β
- ▲ 地下水No.3-3 全β
- ▲ 地下水No.3-4 全β
- ◆ 地下水No.3-5 全β
- ◇ 地下水No.3-5 全βND値
- 3,4uウエルポイント 全β
- 3,4u改修ウエル 全β


検出限界値未満の場合は 〇 で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。


2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。2017/2/2~2017/8/31、2018/2/1~揚水停止のため採取していない。



# 港湾内外の海水濃度




# 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (1/3)



1: 開渠外の採取点  
2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動

注: 2016/1/19以降、検出限界値を見直し(3 0.7q/L)。  
検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同等


# 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (2/3)



1: 開渠外の採取点  
2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動


注: 2015/11/23以降、検出限界値を見直し(50 3Bq/L)。  
検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同じ。(但し、港湾中央は2Bq/L)

# 1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (3/3)






# 地下水位の挙動 (1-2号機2月24日~3月26日)




水位計による自動測定データ。

# 1-2号機間地盤改良工事の進捗状況 (3月30日朝時点)




1 - 2号機間ウェルポイントについては2015年10月14日に改修ウェルに切り替え

# 地下水位の挙動（2-3号機間：2月24日～3月26日）



水位計による自動測定データ。


## 2 - 3号機間地盤改良工事の進捗状況 (3月30日朝時点)



2 - 3号機間ウェルポイントについては2015年10月14日に改修ウェルに切り替え




# 地下水位の挙動（3-4号機間：2月24日～3月26日）



水位計による自動測定データ。

### 3 - 4号機間地盤改良工事の進捗状況 (3月30日朝時点)



3 - 4号機間ウェルポイントについては2015年9月17日に改修ウェルに切り替え